



**Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма «ТЕХИНКОМ»**

ул. Химиков, д. 28, г. Санкт-Петербург, 195030
Тел./факс (812) 612-25-05, E-mail: info@frontkit.spb.ru, http://frontkit.spb.ru
ОКПО 52146581, ОГРН 1037816033530, ИНН/КПП 7806102473/780601001

20.12.2016

№ 957/16

На № _____

от _____

Генеральному директору
АО «РОСДИАГНОСТИКА»
М.В. Ореховой

Лиговский пр-т, 50, корп. 11, Санкт-Петербург, 191040

Отзыв о проведенных работах

Согласно договорам от 01.09.2016 № ТЕХ-РД-Л-224/08/2016 и от 15.11.2016 № ТЕХ-РД-Л-272/11/2016 сотрудниками АО «РОСДИАГНОСТИКА» были проведены работы по оценки лифтового оборудования на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), ГОСТ Р 53783 (с изменениями 1, 2) и ГОСТ Р 53782, в том числе:

- проверка функционирования лифта и устройств безопасности лифта;
- испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта;
- испытание сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом или барабаном трения и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом;
- определение состояния оборудования лифта, включая устройства безопасности лифта, с выявлением дефектов, неисправностей, степени износа и коррозии;
- визуальный контроль металлоконструкций каркаса и подвески кабины, каркаса и подвески противовеса, а также направляющих и элементов их крепления.

Работы специалистами были проведены технически грамотно, в установленные сроки, с оформлением необходимой нормативно-технической документации. Претензий к качеству выполненных работ не имеем. АО «РОСДИАГНОСТИКА» проявило себя как надежный и добросовестный партнер.

Прошу поощрить всех сотрудников, задействованных в проведении работ.

Директор

С.Т. Славинский